

第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

廃棄物処理センター事業は、中間処理（溶融処理）施設及び産業廃棄物の最終処分場（管理型）の建設からなるが、各事業の進捗状況は次のとおりである。

① 中間処理（溶融処理）施設

平成13年2月に建設工事に着手し、平成14年12月より供用を開始した。

② 最終処分場（管理型）

最終処分場は、建設計画を進めており、平成22年3月末現在、建設には着手していない。

事業の進捗状況と事後調査の実施状況は下表のとおりである。

表 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

項目		年度 月	平成21年度													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業	中間処理（溶融処理）施設		稼働中													
	最終処分場		未着工													
環境 事後 調査 評価	① 周辺環境の大気質・気象		●			●				●				●		
	② 中間処理（溶融処理） 施設稼働中の排ガス	連続測定	→													
		ばい煙測定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	③ 環境騒音・振動		●			●				●				●		
	④ 工場騒音・振動		●			●				●				●		
	⑤ 悪臭		●			●				●					●	
	⑥ 河川水の水質		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑦ 地下水の水質		●			●				●				●		
	⑧ 土壌						●			●						
	⑨ 特筆すべき動物		●	●	●	●	●						●	●	●	●
	⑩ 特筆すべき水生生物					●	●									
	⑪ 水生生物（淡水魚類）			●			●				●				●	
	⑫ 特筆すべき植物				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
⑬ 植物による大気質のモニタリング		●			●				●				●			