

平成 1 6 年度
廃棄物処理センター
環境影響評価事後調査結果
のあらまし

平成 1 7 年 3 月

(財) 三重県環境保全事業団

はじめに

本報告書は、（財）三重県環境保全事業団廃棄物処理センター事業について、「廃棄物処理センター建設計画に係る環境影響評価書」に示した環境保全対策を図るために実施した事後調査結果の概要をとりまとめたものです。

なお、本事業のうち、中間処理（溶融処理）施設（以下、「施設」という。）は、平成 14 年 12 月より供用を開始したため、稼働中に係る調査を、最終処分場は未着工のため、現況に係る調査を実施しました。

目 次

1 . 調査項目及び調査年月	1
2 . 調査結果	2
2 - 1 大気質・気象	2
2 - 2 騒音・振動	20
2 - 3 悪 臭	22
2 - 4 河川水	22
2 - 5 地下水	24
2 - 6 土 壌	25
2 - 7 特筆すべき動物	28
2 - 7 - 1 オオタカ・ハイタカ	28
2 - 7 - 2 フクロウ	28
2 - 7 - 3 チュウサギ・サンショウクイ	28
2 - 7 - 4 ゲンジボタル	28
2 - 7 - 5 ムカシヤンマ・ハルゼミ・トゲアリ	29
2 - 8 水生生物 (淡水魚類)	29
2 - 9 植物による大気質のモニタリング	31
3 . 調査地点	33