

# 2022年度 施設等の点検結果

施設名称: 三田最終処分場

規定項目	点検日	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
貯留構造物 (護岸)	2022年4月度	無	
	2022年5月度	無	
	2022年6月度		
	2022年7月度		
	2022年8月度		
	2022年9月度		
	2022年10月度		
	2022年11月度		
	2022年12月度		
	2023年1月度		
	2023年2月度		
	2023年3月度		
遮水工	2022年4月度	無	
	2022年5月度	無	
	2022年6月度		
	2022年7月度		
	2022年8月度		
	2022年9月度		
	2022年10月度		
	2022年11月度		
	2022年12月度		
	2023年1月度		
	2023年2月度		
	2023年3月度		
浸出水処理設備	2022年4月度	無	
	2022年5月度	無	
	2022年6月度		
	2022年7月度		
	2022年8月度		
	2022年9月度		
	2022年10月度		
	2022年11月度		
	2022年12月度		
	2023年1月度		
	2023年2月度		
	2023年3月度		
地下水等	2022年4月度	無	
	2022年5月度	無	
	2022年6月度		
	2022年7月度		
	2022年8月度		
	2022年9月度		
	2022年10月度		
	2022年11月度		
	2022年12月度		
	2023年1月度		
	2023年2月度		
	2023年3月度		

※防凍のための措置の点検記録は、凍結による損壊のおそれのある部分が無いため、点検対象外としました。